



## Bien poser les isolateurs de traction : pour obtenir des fixations en coin optimales

La fiabilité et la longévité de la clôture permanente PATURA dépendent de votre savoir-faire à monter correctement et sûrement des isolateurs de traction et de coin capables de résister à de hautes tractions. Essayez vous-même ou laissez nos spécialistes vous en faire la démonstration !



1. Posez le fil sur le piquet et formez une boucle



2. Enroulez le bout du fil 3 fois autour du fil



3. Introduisez le bout du fil dans les trous de l'isolateur



4. Enroulez le bout du fil 5 fois de suite autour du fil



5. Le nœud une fois terminé : la traction traverse l'isolateur



6. Faites passer le fil dans l'isolateur en tirant bien dessus



7. Enroulez le bout du fil 5 fois de suite autour du fil



8. Ne coupez pas le bout du fil. Il servira pour la jonction transversale